

Descripción

El Plexus® MA8105/GB es un avanzado adhesivo estructural de metacrilato bicomponente directo sobre metal. Está diseñado para la unión estructural de distintos metales, plástico y materiales compuestos. El MA8105/GB es extremadamente eficaz a la hora de unir metales, termoplásticos procesados (como poliamidas y náilon) y materiales compuestos con poca o ninguna preparación de la superficie. Este producto, mezclado con una relación de 1:1 por volumen, ofrece una combinación única de alta fuerza, dureza y resistencia al desgaste. Plexus MA8105/GB contiene perlas de vidrio inerte de 0,012 pulgadas (0,3 mm) y está disponible con y sin espaciadores de perlas de vidrio en cubos a granel de 5 galones (20 litros) o tambores de 50 galones (200 litros) y se suministra únicamente con espaciadores de perlas de vidrio en cartuchos listos para usar de 50 ml y 400 ml, todos para dispensar como un gel que no se escurre.

Propiedades típicas del producto sin curar

	Parte A	Parte B
Color	Blanco crudo	Gris
Proporción de mezcla por volumen	1,00	1,00
Proporción de mezcla por peso	1,02	1,00
Densidad de los componentes, g/ml	0,98	0,96
Viscosidad de los componentes, cP x1000	70 - 140	50 - 120
COV durante el curado, %	<0.5	
Vida útil, meses	12	

Propiedades típicas del producto curado


Tiempo máx. para temp. exotérmica (10 g), min	8 - 10
Temp. exotérmica máxima (10 g), °C (°F)	~280 (138)
tolerancia a las brechas, in (mm)	0.01 - 0.5 (0.25 - 12.7)
Dureza, shore D	72
Resistencia a la tracción, psi (MPa)	3,285 - 4,015 (22.7 - 27.2)
Módulo de elasticidad, kpsi (MPa)	187 - 253 (1,289 - 1,744)
Elongación en ruptura, %	5 - 10

Elasticidad probada conforme a ASTM D638

Curado del perfil a distintas temperaturas

Temperatura	15,6 °C (60 °F)	23,9 °C (75 °F)	32,2 °C (90 °F)
Tiempo de trabajo, min	5 - 7	3 - 6	2 - 4
Tiempo para 50 psi (0,3 MPa), min	15 - 17	12 - 14	9 - 11
Tiempo para 500 psi (3,4 MPa), min	19 - 21	14 - 16	11 - 13
Tiempo para 1000 psi (6,9 MPa), min	28 - 32	18 - 22	14 - 16

Retención de fuerza vs. temperatura
(ASTM D1002 sobre AL6061)



Sustrato	Cizalladura (típica) - ASTM D1002		
	psi	MPa	Modo de fallo
6061 Al	2,694	18.6	CF
6061 Al, salt fog 1000hrs	2,436	16.8	CF
Stainless 301	2,961	20.4	CF
G70	2,178	15.0	CF
CRS	3,083	21.3	CF
ABS plastic	628	4.3	SF
FRP-General	2,398	16.5	SF
Nylon 6,6	2,041	14.1	SF

SF = Fallo del sustrato, CF = Fallo cohesivo, FT = Rotura de fibras

Aplicación

1. Para garantizar la máxima resistencia de adhesión, las superficies se deben unir en el tiempo de trabajo especificado.
2. Use suficiente material para rellenar la junta por completo una vez que las partes se han unido y fijado.
3. Aplique el adhesivo utilizando cartuchos portátiles o equipamiento automático de medición/mezcla/dosificación.
4. Cargue el cartucho en el dispensador y quite las tapas.
5. Añada la punta para mezclar y expulse una cantidad de adhesivo para mezclar.
6. Aplique el adhesivo al sustrato y una las piezas en el tiempo de trabajo del adhesivo.
7. Fijelo en la posición requerida hasta que se alcance una fuerza de unión suficiente.



Aplicación

Preparación de superficies - Si bien Plexus normalmente requiere poca o ninguna preparación de la superficie, dependerá del material y del grado de contaminación del área de unión. Para un óptimo resultado, ITW PP recomienda que las superficies estén libres de grasa, suciedad y otros contaminantes.

Plásticos y metales revestidos - Puede bastar pasar un paño seco o un disolvente ligero.

Metales sin procesar - Puede bastar pasar un paño seco o un disolvente ligero.

Los metales se pueden ver afectados por el grado de oxidación, incrustación, fluidos u otros contaminantes.

Materiales compuestos - Las superficies sin polvo se pueden unir tal y como están o se puede requerir una ligera abrasión para eliminar la posible presencia de moho o para aumentar el área de la superficie.

Para otras superficies se deben seguir las mismas consideraciones. ITW PP recomienda a los clientes realizar las pruebas necesarias para determinar la mejor preparación posible de sus materiales para garantizar la idoneidad.

Temperatura de aplicación recomendada

La aplicación del adhesivo a temperaturas de entre 18 °C (65 °F) y 30 °C (85 °F) asegura un curado adecuado. Las temperaturas de menos de 18 °C (65 °F) o de más de 30 °C (85 °F) ralentizan o aumentan notablemente la velocidad de curado. La temperatura afecta la viscosidad de las partes A y B de este adhesivo.

Para garantizar un dispensado consistente de adhesivo y activador, la temperatura del material debe permanecer razonablemente constante a lo largo de todo el año.

Limpieza

La limpieza resulta mucho más fácil antes del curado del adhesivo. El uso de disolventes comunes de laboratorio, limpiadores con terpeno cítrico o n-metilpirrolidona (NMP), desengrasantes y agua y jabón permite obtener óptimos resultados. Si el adhesivo ya se ha curado, la forma más eficaz de limpiarlo será raspando con cuidado y limpiando sucesivamente con un agente limpiador.

Resistencia a la temperatura

Resiste a temperaturas continuas de hasta 121 °C (250 °F) sin deteriorarse. Puede soportar exposiciones intermitentes a temperaturas más altas.

Dosificación de alto volumen con bidones o cubos

El Plexus se puede aplicar manualmente o con equipos dosificadores para altos volúmenes. Los equipos deben ser a prueba de explosión. Todas las partes que entran en contacto directo con los productos deben ser de acero inoxidable. Evite el contacto con latón, acero al carbono, cobre o aleaciones con cobre en todos los empalmes, bombas, etc.

Los sellos y juntas deben ser de teflón, espuma de PVC recubierta de teflón, etileno/propileno o polietileno. Evite el uso de Viton, BUNA-N, neopreno u otros elastómeros para sellos y juntas. La automatización puede ser llevada a cabo por distintos fabricantes.

Seguridad y manipulación

ITW PP recomienda cumplir con todas las medidas de seguridad indicadas para la manipulación de sus productos. Consulte la hoja de datos de seguridad (SDS) y la etiqueta de información sobre salud y seguridad antes de usar el producto. Consulte también el sitio web itwpp.com para obtener información adicional y ver las preguntas frecuentes sobre los productos.

Nota: Debido a las propiedades de curado rápido de este producto, se puede generar una gran cantidad de calor al mezclar grandes volúmenes de material al mismo tiempo.

Además, el calor que genera el proceso exotérmico cuando se mezclan grandes volúmenes con este sistema puede dar lugar a la liberación de aire, vapor y gases volátiles atrapados. Para evitarlo, dosifique únicamente el material necesario para la aplicación y para el uso en el tiempo de trabajo del producto y limite el espesor del espacio a no más de la capacidad de llenado máxima del mismo.

Resistencia química

El grado de contacto directo o indirecto puede afectar la resistencia química.

Excelente resistencia a: hidrocarburos, ácidos y bases (pH 3-10) y soluciones salinas

Susceptible a: disolventes polares fuertes, ácidos fuertes y bases

Vida útil y almacenamiento recomendado

La vida útil se refiere a un almacenamiento continuo a entre 13 y 25 °C (55 y 77 °F).

Una exposición, intermitente o prolongada, a temperaturas de más de 27 °C (80 °F) puede reducir la vida útil del producto. La exposición a temperaturas de más de 38 °C (100 °F) se debe evitar puesto que acelera en gran medida el deterioro de la vida útil del producto. La vida útil puede prolongarse si el producto se almacena en un lugar fresco a temperaturas de entre 7 y 18 °C (45 y 65 °F). Si el producto se ha almacenado en condiciones de frío, antes de usarlo espere a que regrese a la temperatura ambiente.

Uso del producto

Solo para uso industrial. Muchos factores por fuera del control de ITW PP, y que solo el usuario conoce y puede controlar, pueden afectar el uso y el desempeño de este producto en una determinada aplicación. Dada la gran cantidad de factores que pueden afectar el uso y rendimiento del producto, es responsabilidad exclusiva del consumidor final evaluar el producto ITW PP y determinar su idoneidad para un propósito particular, en cuanto a diseño, producción, aplicación final y resultado final.

Exclusión de garantías

Los datos enumerados son valores típicos y se ofrecen de buena fe. Dada la gran cantidad de factores que pueden afectar el uso y rendimiento de los productos ITW PP, es responsabilidad exclusiva del consumidor final evaluar el producto ITW PP y determinar si es apto para cada uso en concreto y adecuado para el diseño, la fabricación y el objetivo final del usuario.

Salvo indicaciones específicas en relación con garantías adicionales, ITW PP garantiza que en el momento del envío, su producto cumple con las especificaciones de los productos ITW PP. En cuanto a los materiales descritos y los resultados de las pruebas, no hay garantías que se extiendan más allá de lo descrito. ITW PP NO OFRECE OTRAS GARANTÍAS O CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO ENTRE OTRAS CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DERIVADA DE UN PROCESO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL.

Si el producto ITW PP no cumple con esta garantía, el remedio único y exclusivo es, a discreción de ITW PP, la sustitución del producto ITW PP o el reembolso del importe pagado por el mismo.

Limitación de responsabilidad

Excepto donde no esté permitido por la ley, ITW PP no será responsable de la pérdida o de los daños, ya sean directos, indirectos, especiales, accidentales o consecuentes, independientemente de la teoría legal, incluida la negligencia, garantía o responsabilidad estricta.

ITW Performance Polymers (ITW PP)

Norteamérica	EMEA
Danvers, MA 01923	Shannon, Irlanda
+1 855-489-7262	+353 61 771500

Fecha de la última actualización: 02/16/2024

